
Excitation−Curve
χ²/ndf 0.1005E+05/ 32
P1 −0.6657 ± 0.1712
P2 −0.1537 ± 0.1470E−04
Current (Amps)
3000
2000
1000
0
−1000
−2000
−3000
−20000
−15000
−10000
−5000
0
5000
10000
15000
20000
Field(Gauss)


Excitation-Curve
20000
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000


Excitation−Curve
χ² / ndf 0.4254E+06 / 32
P1 −4.298 ± 0.1714
P2 −6.506 ± 0.9564E−04
Field(Gauss)
20000
15000
10000
5000
0
−5000
−10000
−15000
−20000
−3000
−2000
−1000
0
1000
2000
3000
Current (Amps)